

供水三部监控表情况说明及整改措施

一、情况说明：

官庄商场监控表（DN110 DN50 DN32 DN20）

该商城供水主管道为 PPR 材质，2011 年安装铺设，漏损情况疑点：

- 1、该主管道铺设后，第二年商城改建主路面，当时挖断多处，造成漏水隐患，现应由漏点未发现。
- 2、主管一铺设十多年，疑有偷盗水用户。
- 3、疑有没纳入该监控表的用水户（如五小办公楼）。

盘龙街监控（DN110 DN50 DN32 DN20）

该街供水主管道为 PPR 材质，2008 年安装铺设，漏损疑点：

- 1、西头有部分拆迁，应有漏水未被发现。
- 2、该主管道已铺设十多年，疑有偷盗水用户。
- 3、疑有没纳入监控表的用水户。

二、整改措施

- 1、查漏
- 2、更换主管道
- 3、排查核实监控表内用户